

VAISALA

ポータブルデジタル気圧計 PTB330TS 選定明細書

PTB330デジタル気圧計およびMI70指示計の選定明細の仕様を選んでください。
オプションでHMP155湿度温度プローブを必要とされる場合は、仕様を選定してください。

PTB330TS用PTB330デジタル気圧計

項目		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	気圧変換器	PTB330	A	0	A	A	H		F		B	5		0	1	
1	精度	クラス A	A													
2	ディスプレイ	なし	0	A												
4	出力信号	RS-232のみ(アナログ出力なし)			A											
5	気圧測定範囲	500~1100 hPa				H										
6	モジュール2	なし					A									
		気圧モジュール				500...1100 hPa	H									
7	モジュール3	なし						A								
		気圧モジュール				500...1100 hPa		H								
8	接続コネクタ	8ピンM12コネクタ							F							
9	圧力フィッティング	内径1/8インチチューブ用、内蔵モジュール1個								E						
		内径1/8インチチューブ用、内蔵モジュール2個								F						
		内径1/8インチチューブ用、内蔵モジュール3個								G	B	5				
12	校正	ISO9001適合校正/契約校正なし												A		
		PTB330TS用特別校正												X	0	
14	取扱説明書	PTB330TS取扱説明書(英語)														1

PTB330TS用MI70指示計

項目		1	2	3
	指示計	MI70	D	4
1	電源	ACアダプター	D	4
3	アクセサリ	なし		0
		MI70LINKソフトウェア+RS232Cケーブル	(MI70LINK)	1
		MI70LINKソフトウェア+USBケーブル	(219687)	4

オプション:

PTB330TS用湿度温度プローブHMP155

項目		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	湿度温度プローブ	HMP155	E	1	A	A		A		A	0		1	C	4	A
1	プローブタイプ	RS485シリアル出力	E													
2	出力信号	RS485シリアル出力	1													
3	アナログ出力Ch1	なし		A												
4	アナログ出力Ch2	なし			A											
5	単位	°C(摂氏)				1										
		°F(華氏)				2										
6	湿度センサタイプ	HUMICAP180R					1									
		HUMICAP180RC					2									
7	加温オプション	なし						A								
8	ケミカルパーズ	なし							0							
		MI70による手動パーズ							4	A	0					
11	追加温度センサ	なし										A				
		あり(2mケーブル)										B				
12	校正	室温において実施											1			
13	PC用アクセサリ	MI70接続ケーブル												C	4	A